

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Средняя общеобразовательная школа № 4

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 70

Форма собственности объекта Муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Средняя общеобразовательная школа № 4

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 3

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹









Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию	
2.1. Участки и территории					
Вход на территорию:					
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4	
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4	
Лестница на входе на территорию:					
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12	
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12	
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12	
- контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие		п. 4.1.12	
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³					
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14	
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14	
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15	
Поручни пандуса:					
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	п. 4.1.15		
- на высоте	К	0,7 м.	п. 4.1.15		
- на высоте	О	0,9 м.	п. 4.1.15		

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.










Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию	
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15	
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)			п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 0,9 х 3,6 м.	К	5%			п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание ⁷	К, О	не более 50 м.			п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:					
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие			п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие			п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:					
- ширина	К	не менее 1,0 м.			рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%			п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.			п. 4.1.8
Путь к входу в здание:					
- указатели направления движения	К	наличие			п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.			п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%			п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.			п. 4.1.8
Открытая лестница:					
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.			п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.			п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12	
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12	
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12	
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие		п. 4.1.14	
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14	
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14	
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15	
Поручни пандуса:					
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: ³	К	наличие	Не соответствует	п. 4.1.14
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 4.1.14
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 4.1.14
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Порог (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж _____

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную платформу	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы:				
на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 5.2.10
Светильники-указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.16
Светильник-напольный указатель 100 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.10
Одинаковый цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.12
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):				
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
Уклон при перепаде высот 20 см. и более	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Не соответствует	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1-3				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-----	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-----	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-	К	не менее 1	-----	п. 7.4.2

При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
СОВЫХ ПОСТОВ				
Ширина прохода у расчетно-СОВЫХ ПОСТОВ	К	не менее 1,1 м.	-----	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 7.4.7
Пол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	Соответствует	п. 7.4.7
Ширина стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	Не требуется	п. 7.4.7
Кабина, пансионаты, санузлы и т.д.				
Ширина стойки-барьера регистрации (включая Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Процентное количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Свободная дверь в номер: ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Свободное пространство в номере (на этаже): ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство для размещения инвалида-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Свободное пространство для разворота инвалида-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Свободные опорные поручни, ручки	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Не соответствует	п. 5.2.2
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
Свободное пространство для разворота инвалида-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1-3				
Процент доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не соответствует	п. 5.3.2
Способ доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Не соответствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещенияресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, планки	К, О	наличие	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Не соответствует	п. 5.3.6

2.6. Средства информации – этаж 1-3

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с верью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на выезде	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Не соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Слуховые информаторы	С	наличие	Не соответствует	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для выдачи оперативной информации	Г	наличие	Не соответствует	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Частки и территории	+	+	-	+
Путь ход	-	-	+	+
Путь движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	-	-	-	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	=
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	


5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Отсутствует рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5м. (п. 4.1.12).
Пути движения	Рекомендовано приобретение гусеничного лестничного подъемника для инвалидов. отсутствует 2-й поручень на лестничном марше на высоте 0,9м. с 1-4 этаж (п. 5.2.15). Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием не менее 30 см не соответствует нормативным требованиям. Отсутствует тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз (п.5.2.10). Отсутствуют тактильные указатели на поручнях лестниц (п.5.2.16).
Зона оказания услуги	Рекомендовано обустройство поручней на раковине в столовой (п.5.3.3; рис. Д. 11). Рекомендовано оборудовать парты и меняющей рабочей поверхностью в учебных классах.
Санитарно-гигиеническое помещение	Отсутствует санитарно-гигиеническое помещение, приспособленное для инвалидов (п. 5.5.1, п. 5.5.8). Доля доступных кабин уборных от общего количества должна быть не менее 7%, но не менее 1.
Средства информации	Отсутствуют средства информации о доступности элементов здания, указатели направления движения, информация о назначении помещения внутри здания (п. 5.5.1, п. 5.5.8).

« 19 » мая 20 15 г.
Дата составления Паспорта

Специалист 3 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в Приморско-Ахтарском районе Николаенко Артем Николаевич
Должность лица, составившего Паспорт



Подпись



КОШ № 4

Составлено и скреплено печатью 9 листа(ов).
Начальник отдела по вопросам мер социальной
поддержки и социального обслуживания отдельных
категорий и групп населения

О.Н. Юсупова _____
(подпись)



« 16 » октября 2015 года

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225259

Владелец Билай Ольга Юрьевна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024